

抽查结果公示表

“双随机”抽查公示跨字【2023】第009号

序号	企业名称	注册号	检查机关	抽查结果	抽查方案名称
1	遵化市龙凤房地产开发有限公司	911302816677398315	遵化市消防救援大队	未配置应急照明灯和疏散指示标识	遵化市人力资源和社会保障局关于2023年度房地产行业部门联合抽查的实施方案
2	遵化市山源房地产开发有限公司	911302816843419802		未配置疏散指示标识和应急照明灯	
3	遵化市润亿达房地产开发有限公司	91130281MA0D5DNG9X		未配置灭火器、未配置应急照明灯和疏散指示标识	
4	遵化兆鸿房地产开发有限公司	91130281MA0DN9QE9X		一层二层未配置灭火器；北侧疏散楼梯被占用	
5	遵化依水源房地产开发有限公司	9113028166368292X9		未发现问题	
6	唐山建龙房地产开发有限公司	91130281MA0FJXLM82		未发现问题	
7	遵化市远鸿房地产开发有限公司	911302817713110698		未配置应急照明灯和疏散指示标识	
8	遵化颐卓房地产开发有限公司	91130281MA08K5A94Q		未配置灭火器、未配置应急照明灯和疏散指示标识	
9	唐山市美客多房地产开发有限公司	91130281MA086X699A		未配置疏散指示标识、安全出口标识	
10	遵化市城镇房地产开发有限公司	911302817698149941		未配置灭火器、未配置应急照明灯和疏散指示标识	

公示单位：遵化市消防救援大队（公章）

公示时间：2023年11月10日



扫描全能王 创建